


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας			
Αρ. Πλαισίου	234820		
Μάρκα	MERCEDES		
Περιγραφή Οχήματος	CITAN		
Χρώμα	MAYPO		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1	V	V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			V		
9					
10		V			
11			V		
12					
13		V			
14			V		
15					
16			V		
17					
18					V
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5,18	PIRELLI	195/65	15	V	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Δεξιά	5,23	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,67	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5,71	V	V	V	V		
Ρεζέρβα							

