

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	YTN4811
Αρ. Πλαισίου	661074
Μάρκα	SUZUKI
Περιγραφή Οχήματος	VITARA
Χρώμα	ΓΚΡΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					V
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					V
16					
17					
18					V
19					V
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5	PIRELLI	215/55	17	V	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5	CONTINENT	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	5	MAXXIS	135/90	16	V		

