


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ΥΤΡ3283
Αρ. Πλαισίου	552231
Μάρκα	HYUNDAI
Περιγραφή Οχήματος	I10
Χρώμα	ΓΚΡΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1	V				
2					
3					
4					
5					
6	V				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Αριστερά	5	FIRESTONE	175/65	14	V		
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	5	MAXXIS	115/70	15	V	2	

