

ΚΑΤΑΚΗ

GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ ΚΤΕΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
		302	0140884

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ <b>NISSAN</b> ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ <b>NISSAN MICRA</b> 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ <b>5.ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ</b> 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) <b>45656</b>	2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ <b>ΖΧΥ3429</b> 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) <b>ΜΔΗΦΒΚ13U0920122</b> ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ <div style="background-color: white; width: 100px; height: 20px; margin: 5px;"></div> <b>ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ</b>
---	--

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** **ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικός (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ) 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ <b>13/05/2021 14:56:17</b> 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) <div style="background-color: yellow; padding: 2px;"><b>13/05/2023</b></div> ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΡΥΠΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )	
		Ρεταντί	0,01	43			
		Υψηλές Στροφές	0,011	44	1,023		
	ΠΕΛΗΞΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
			3,1	14,97			
		Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
			Συνολική	Οπισθ. τροχού	22,93		
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	rpm		
			Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
			(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
Άξονας 1		0	79	77	2,5		
Άξονας 2			51	40	21,6		

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** **ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

10. Το ΔΤΕ επέχει θέση Κ.Ε.Κ έως: 13/05/2022	Χ <sup>1</sup> ΚΩΔ <sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 6.
---	--

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗ Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω. Υπογραφή:  Ημερ. επίσκεψης / επανεπίσκεψης: <b>13/05/2021</b> <b>ΠΖ 0142442</b>	Ημερομηνία    Αρ. ΔΤΕ    Χιλιόμετρα   1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης
---	--

uniprint Τηλ.: 2010 243014 (1183) 20200207