

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
6100 SEAT	1. GR ITI1056
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (V)
7LO LEON	2. VSSZZZ5FZGR0685
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟ
5. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ	
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΣΜΟΥ ΤΡΗΤΗ (km)	ΚΑΥΣΙΜΟ
4. 72515	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

7. **Επιτυχής**  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αρχικός-ΕΚΠΡ/ΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3. 2 Νοε 2020 / 08:38  
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

8. 2 Νοε 2022  
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΡΥΘΜΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
	CO (%)	HC (ppm)	λ	KI
Ρελαντί				
Υψηλές στροφές				
ΠΕΛΑΤΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3
		0,37	15,16	
ΑΠΟΔΟΣΗ (%)	* Πέδη πορείας		Πέδη στάθμιας	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	73,90			21,0
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θερμίδων τε στάσι	dB (A)		
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
	m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφ.
	Αξονας 1	-1,00	77	74
Αξονας 2		72	70	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 02/11/2021

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

Χ' ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

Αριθμ. ΔΤΕ / Ημερομηνία / Ενδ. Χιλιόμετρα

- Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -

33 35785131395101040018

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δυσμετρήσιμα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ. Κωδικός Έλλειψης