


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	ITI 1056
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	68567
<b>Μάρκα</b>	SEAT
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	LEON
<b>Χρώμα</b>	ΑΣΗΜΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					V
4		V			
5					
6					V
7					
8					V
9					
10					V
11					V
12					
13					V
14					
15			V		
16			V		
17					
18			V		
19					
20		V			
21		V	V		
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>	<b>1</b>	<b>ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ</b>
Εμπρός Αριστερά	5,05	Firestone	205,55	16	V		
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	6,12	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	6,1	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		Hankook				<b>2</b>	

