

MAINTENANCE HISTORY (6)

Mileage	Description
92,598 km	Amortisseurs arriere/Appoint d'huile moteur/Balais d'essuie-glace AV/Clignotant AV droit/Feu antibrouillard avant gauche/Liquide de refroidissement/Recyclage/Revision
90,275 km	Batterie/Contrôle technique autonome/Disques de freins AR/Plaquettes freins AV/Revision
85,431 km	Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Revision
9,786 km	Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Revision
0,121 km	Pile/Revision
4,606 km	Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes freins AV/Revision

XADJAR