

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**
ΚΩΔ. ΚΤΕΟ  
338ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
0086764ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
5750 TOYOTA2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
GR 1YA5839ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
DB PROACE1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
YARVBBHXHGZ1178805. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΦΟΡΤΗΓΟ-T<=3,5-IX4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
107094ΚΑΥΣΙΜΟ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
12.05.2022 / 09:008. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
12.05.2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

571

ΚΤΕΟ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )	
	Ρελαντί	----	----	----	0,00
Υψηλές στροφές	----	----	----		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 0,50	Αξονας 2 7,09	Αξονας 3 ----	Αξονας 4 ----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική 73,21	Οπισθ. τροχού ----	27,41	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	----	db (A)	----	gr
		Σύγκλιση / Απόκλιση m/κπ	Αποσβεστήρες κραδασμών		
	Αξονας 1	€2,00	Αριστερά (%) 57	Δεξιά (%) 55	Διαφορά (%) 3,85
	Αξονας 2	----	79	88	10,00

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.  
Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 12/05/2023Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
6.

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτόπισης / επανεκτόπισης: 12.05.2022

Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιόμετροι  
- Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -

Σελ 20 50656175895211080016

1 X: Χαρακτηρισμός Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

Κ Λ Β 0087012

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ