

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΙΛΑΣΤΡΑ

218

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΧΕΛΟΥ

0637494

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΧΕΛΟΥ

6358 NISSAN

GR IYA9480

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΧΕΛΟΥ

1Y5 NISSAN QASHQAI

SJNFDAJ11U220751

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

82662

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

**Δευτερεύουσες Ελλείψεις**  
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
30.08.2022 / 11:518. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
30.08.2024

ΡΥΘΜΟΙ	CO (ppm)		HC (ppm)		NOx (ppm)
	CO (ppm)	HC (ppm)	HC (ppm)	NOx (ppm)	
Ρολάντι	----	----	----	----	0,00
Υψηλές στροφές	----	----	----	----	----
ΠΕΔΙΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		4,75	0,53	----	----
Απόδοση (%)	Πόδη πορείας		Πόδη ταθμιαία		28,52
	Συνολική	Οπισθ. τροχού			
	62,59	----			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		dB (A)		140
			----		
		Σύγκλιση	Αποσβεστήρες κρούσμων		
		Απόκλιση			
		m-km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Σύνολο (%)
Άξονας 1	-1,80	76	75	1,32	
Άξονας 2	----	79	78	1,27	

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 30/08/2023

Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

 Δ 7303 - Ελαφρές τοπικές φθορές  
 - \*\*\* ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ \*\*\*

 Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική  
 - Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -  
 Maria

 1 Χ: Χαρακτηρισμός Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Ελακτώσιμη)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**