


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IYA 5839
Αρ. Πλαισίου	
Μάρκα	TOYOTA
Περιγραφή Οχήματος	PROACE
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Επάσιμα	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7		V			
8					V
9			V		
10					V
11					V
12					
13					
14					
15			V		
16					
17			V		V
18			V		V
19			V		V
20			V		
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						ΕΛΕΓΚΤΕΣ	
Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Αριστερά	5	FIRESTON	215/65	16			
Εμπρός Δεξιά	V	V	V	V			
Πίσω Αριστερά	V	V	V	V			
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V			
Ρεζέρβα		CONTINE	V	16		2	

