


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	ΙΥΚ 3907
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	556001
<b>Μάρκα</b>	DACIA
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	DUSTER
<b>Χρώμα</b>	ΓΚΡΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμ α	Επάσιμ α	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6		V	V		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18		V	V		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλαμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	5	KORMORAN	215/65	16		<b>1</b>	<b>ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V			
Πίσω Αριστερά	4	FIRESTONE	V	V		<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	4	V	V	V			
Ρεζέρβα	5	CONTIN	V	16			

