

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας		Ημερομηνία	23,02,23
Αρ. Πλαισίου	661236		
Μάρκα	RENAULT		
Περιγραφή Οχήματος	CAPTUR		
Χρώμα	ΓΚΡΙ		

	a/a	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8			V		
	9					
	10		V			
	11					
	12					
	13			V		
	14					
	15					
	16					
	17					
	18			V		
	19					
	20					
	21			V		
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					

Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	2
Εμπρός Αριστερά	6,1	IDGESTO	205,6	15	V	1	ΜΙΛΤΟΣ
Εμπρός Δεξιά	6,2	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	6,8	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	6,9	V	V	V	V	2	
Ρεζέρβα		V	V	V	V		