


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|---------|
| Αρ. Κυκλοφορίας | IYM 3511 | Ημερομηνία | 13,7/23 |
| Αρ. Πλαισίου | L52867 | | |
| Μάρκα | FIAT | | |
| Περιγραφή Οχήματος | DOBLO | | |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ | | |

| | a/a | Σημάδια από πέτρες | Αμυχή | Βαθούλωμα | Σπασιμο | ΒΑΜΕΝΟ |
|--|-----|--------------------|-------|-----------|---------|--------|
| | | | | | | |
| | 1 | | | | | V |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | V |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | V |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | V | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| | 26 | | | | | |
| | 27 | | | | | |



| Ελαστικά | | | | | | Ελεγκτές | |
|-----------------|-------|---------------|---------|-----------|------------------|----------|-----------|
| Θέση | Πέλας | Κατασκευαστής | Μέγεθος | Διάμετρος | Εποχικό Ελαστικό | | |
| Εμπρός Αριστερά | 4,2 | GOODYEAR | 195,65 | 16 | | 1 | ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ |
| Εμπρός Δεξιά | 4,1 | V | V | V | | | |
| Πίσω Αριστερά | 4,6 | V | V | V | | | |
| Πίσω Δεξιά | 4,6 | V | V | V | | 2 | |
| Ρεζέρβα | 6,2 | V | V | V | | | |

