


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ITK 5976
Αρ. Πλαισίου	2942
Μάρκα	FORD
Περιγραφή Οχήματος	TOURNEO
Χρώμα	ΓΚΡΙ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					V
11					
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5,03	Goodyear	205,6	16	V	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Δεξιά	5,11	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,67	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5,74	V	V	V	V		
Ρεζέρβα			V	V	V		

