


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPT8899	Ημερομηνία	31,01,23
Αρ. Πλαισίου	110790		
Μάρκα	OPEL		
Περιγραφή Οχήματος	ASTRA		
Χρώμα	MAYPO		

	a/a	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	1		V			
	2					
	3					
	4					
	5					
	6			V		
	7					
	8			V		
	9					
	10					
	11					
	12			V		
	13		V			
	14					
	15			V		
	16					
	17		V	V		
	18					
	19					
	20					
	21			V		
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά		DATTON				1	ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Εμπρός Δεξιά		V					
Πίσω Αριστερά		V					
Πίσω Δεξιά		V				2	
Ρεζέρβα		V					



}