


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας		Ημερομηνία	3,7,23
Αρ. Πλαισίου	958960		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	TUCSON		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		

	a/a	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασίμο	ΒΑΜΕΝΟ
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	2
Εμπρός Αριστερά	1,2	CONTINENT	225,6	17		1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Δεξιά	1,1	V	V	V			
Πίσω Αριστερά	1,8	V	V	V			
Πίσω Δεξιά	1,8	V	V	V		2	
Ρεζέρβα	2,4	V	135,9	V			

