

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6585 OPEL H VAUXHALL	2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GR IPT8899
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ JCE ASTRA	1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) W0LPD6E69FG110790
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ [REDACTED]
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 53685	ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
------------------	--	-------------------	--	--	--	--

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Δευτερεύουσες Ελλείψεις ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιοδικός (Εμπρόθεσμος) 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 03.06.2021 / 11:31 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 03.06.2023 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 155 1550248930 / 01.06.2019 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΥΠΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m³)
		Ρελαντί	----	----		0,00
		Υψηλές Στροφές	----	----	----	
	ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
			8,00	1,81	----	----
		Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
			Συνολική	Οπισθ. τροχού		
		74,15	----	20,75		
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	51	Στάθμη θορύβου εν στάσει	---- db (A)		---- rpm
				Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών	
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
Αξονας 1		-3,60	79	79	0,00	
Αξονας 2		----	73	73	0,00	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
--------------	---------------------------

10. Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 03/06/2022	6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Δ 2.4.1 - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις
---	---

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙ Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω. Υπογραφή:  Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 03.06.2021 JP 58545	Αριθμ. ΔΤΕ Ημερομηνία Ενδ. Χιλιομετρική 1550248930 01.06.2019 33039 1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης
--	---