

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

101

0494288

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

FORD

ΥΤΕ6889

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

S-MAX

WF0SXXGBWSDM10438

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

90760

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

12/11/2021 13:37

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

12/11/2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010433060 30/09/2019 ΚΤΕΟ101

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
	Ρελαντί	0.05	85	***	***
Υψηλές Στροφές	0.05	95	0.996		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		1.818	7.563		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	20.329	
	65.15				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-0.4	90	93	3.226
	Άξονας 2		76	86	11.628

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Δ 7305	Μη συμμόρφωση φθώρα του πέλατος	
Δ 7303	Ελαφρές τοπικές φθορές	
<<Αρχ. Δ.Π.Ε.>>	<<Ημερομηνία>>	<<Ενδειξη χιλ>>
1421022489	03/05/2017	40413
1010433060	30/09/2019	70226

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ, 43823175095201110028 33 Δ
 7303 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

 ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΙ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 12/11/2021

A 9411363

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης