

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

142

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

1187410

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

OPEL / VAUXHALL
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣASTRA SPORTS TOURER
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

98158

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ITM1350
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)W0LBD8EL2H8076104
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΑρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

19/04/2021 10:07

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

19/04/2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

CO (%)

HC (ppm)

λ

K (m³)

Ρελαντί

0

Υψηλές Στροφές

Μονόπλευρο

7.914

13.613

Αξονας 1

Αξονας 2

Αξονας 3

Αξονας 4

Απόδοση (%)

64.66

25.72

Πέδη πορείας

Πέδη στάθμευσης

Συνολική

Οπισθ. τροχού

Στάθμη θορύβου εν στάσει

*** db (A)

rpm

Σύγκλιση /

Απόκλιση

Αποσβεστήρες κραδασμών

(m/km)

Αριστερά (%)

Δεξιά (%)

Διαφορά (%)

Αξονας 1

0.8

53

60

11.667

Αξονας 2

41

49

16.327

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΚΕΚ ΓΙΑ 1
ΕΤΟΣ (N.3897/2010)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης