


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	MNB 5937
Αρ. Πλαισίου	649704
Μάρκα	SUZUKI
Περιγραφή Οχήματος	SWIFT
Χρώμα	MAYPO



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					V
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	V				
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4	ONTINENA	185/55	16	V	1	ΜΠΛΑΔΕΝΗΣ
Εμπρός Δεξιά	4	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	ΕΠΙΣΚΕ	KIT					

