


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	1PO-3282	Ημερομηνία	4-8-20
Αρ. Πλαισίου	1025678	RAC	
Μάρκα	SEAT		
Περιγραφή Οχήματος	TOLEDO		
Χρώμα	ΜΑΥΡΟ		



α/α	Σημάδια από πέτρας	Αμυχή	Βαθούλα ώμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		✓			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			✓		
9					
10					
11					
12					
13		✓			
14					
15					
16					
17			✓		
18					
19					
20					
21			✓		
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Θέση	Ελαστικά			Ελεγκτές	
	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό
Εμπρός Αριστερά		GREEN-MEX			1
Εμπρός Δεξιά		✓			2
Πίσω Αριστερά		✓			
Πίσω Δεξιά		✓			
Ρεζέρβα					