

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6064 SUZUKI ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ OKS VITARA 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ.

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GR YTN4811 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) TSMLYEA1S00661074 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 42396

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικός (Εμπρόθεσμος) 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 21.03.2023 / 13:35 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 21.03.2025 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 0 0 / 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Table with 5 columns: RYHOI, ΠΕΔΗΣΗ, ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, CO (%), HC (ppm), λ, Κ (m-1), Αξονας 1, Αξονας 2, Αξονας 3, Αξονας 4, Πέδη πορείας, Πέδη στάθμευσης, Σύνολική, Οπισθ. τροχού, Απόδοση (%), Στάθμη θορύβου εν στάσει, Σύγκλιση / Απόκλιση, Αποσβεστήρες κραδασμών, Αριστερά (%), Δεξιά (%), Διαφορά (%).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. Δύναται να διεργενηθεί επανέλεγχος σύμφ. με την Υ.Α. 5295/5392/27-9-2006 Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΧ έως 21/03/2024

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ1 ΚΩΔ2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 6. Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ 0 0 1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ..... Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω. Υπογραφή: Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 21.03.2023 I.A.N 0005694