


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	L11626		
Αρ. Πλαισίου	L11626		
Μάρκα	FORD		
Περιγραφή Οχήματος	TRANSIT		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21			V		
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά						1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Δεξιά							
Πίσω Αριστερά						2	
Πίσω Δεξιά							
Ρεζέρβα							

