

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0393947



AVAX ΙΚΤΕΟ

3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001
9. ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
 ΠΛΑΤΥΡΑΧΙΚΟΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΑΦΜ: 998940672
 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 10.20.30

για ραντεβού
 Η ΧΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΗΣ ΕΞΑΡΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΣ

ΤΗΛ: 2310.383.444

FAX: 2310.383.448

www.auteco.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1000 SEAT
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ000 LEON
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

98771

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR 2089306
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΤΙΣΙΟΥ (VIN)

VSSZZZ5E2JR156809

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΩΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναγνώριση Πιστ/κού Τεχν. Ελέγχ.
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 03.05.2023 / 12:42

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

12.11.2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m ³)
	Ρελαντί	----	----	----	
Υψηλές στροφές	----	----	----		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		----	----	----	----
	Απόδοση (%)	Πίδη πορείας		Πίδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---- db (A)	---- rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	----	----	----	----
	Άξονας 2	----	----	----	----

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

Ελαστικά: 205/55R16 .
 Χρώμα: ΓΚΡΙ, Εχήμα: ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑ.
 Θέσεις: 5.
 Κινητήρας: CH2.
 Στάθμη θορύβου: 74 db / 3750 στροφές.
 Εκδόθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμό
 Β06862452C/ΒΥ201139 πιστοποιητικό
 τεχνικού ελέγχου της RO, ΡΟΥΜΑΝΙΑ.

6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑ

Έλ

να

Υπ

Ημ

JP. 0120432

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νίσ Ενδ.Χιλ

0 0

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δουρεμένουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης