

Αποδείξεις service

| | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Service LongLife: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service εξαρτώμενο από το χρόνο/διανυθείσα απόσταση | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service αλλαγής λαδιού | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Επιθεώρηση | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Χωρίς αλλαγή λαδιού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Με αλλαγή λαδιού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Πρόσθετες εργασίες: | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| Φίλτρο σκόνης και γύρης | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αέρα | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο καυσίμου | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Μπουζί | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Υγρό φρένων | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DSG: λάδι και φίλτρο | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Συμπλέκτης HALDEX (λάδι) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αερίου και ελαστικοί σωλήνες | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο υγρού αερίου (χάρπινο φίλτρο) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ιμάντας χρονισμού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ημερομηνία: 5/12/21

Κμ/Μίλια: 11631

Αριθμός τιμολογίου:

Υπόδειξη επισκευής:

Το service εκτελέστηκε από:

ΚΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΚΙΣ AUTOGROUP
 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ SEAT
 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 96 κμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΣΙΛΩΝ, ΤΚ: 54250
 ΤΗΛ: 2310 455814 - 2310 455815 - FAX: 2310 455821
 ΑΦΜ: 099319415 - ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ

Σφραγίδα Συνεργείου

SEAT Service Mobility

Ισχύει από:

έως:

Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου της SEAT

Το Επόμενο Service πρέπει να πραγματοποιηθεί

Ημερομηνία: 5/12/21

Κμ/Μίλια: 26631

(οποιοδήποτε είναι πρώτο)

Πληροφορία

Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή SEAT/Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών SEAT οποτεδήποτε χρειάζεστε να γίνει οποιαδήποτε εργασία στο κινητό σας. Η σχολαστική τήρηση Service (λάδι, επιθεώρηση) στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή SEAT/Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών SEAT μπορεί να αυξήσει την αξία του αμαρτωτού σας.

GR 5F0012720SE.eps(05.16) (GT9)

GR 5F0012720SE-eps(05.16) (GT9)

Αποδείξεις service

| | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Service LongLife: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service εξαρτώμενο από το χρόνο/διανυθείσα απόσταση | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service αλλαγής λαδιού | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Επιθεώρηση | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Χωρίς αλλαγή λαδιού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Με αλλαγή λαδιού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Πρόσθετες εργασίες: | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| Φίλτρο σκόνης και γύρης | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αέρα | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο καυσίμου | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Μπουζί | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Υγρό φρένων | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DSG®: λάδι και φίλτρο | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Συμπλέκτης HALDEX (λάδι) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αερίου και ελαστικοί σωλήνες | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο υγρού αερίου (χάρτινο φίλτρο) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ιμάντας χρονισμού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ημερομηνία: 3/1/25
 Km/Μίλια: 34560
 Αριθμός τιμολογίου:
 Υπόδειξη επισκευής: 35
 Το service εκτελέστηκε από:
 ΚΑΤΑΚΤΗ Α.Ε. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΕΝΤΡΟ SEAT
 ΕΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΛΕΣΙΑ ΙΟΝΙΚΗΣ
 ΠΛ. ΜΥΤΣΙΣΤΑΣ 116 151 64, ΡΟΔΟΣ
 ΤΗΛ: 2241 465574

SEAT Service Mobility
 Ισχύει από:
 έως:
 Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου της SEAT

Το Επόμενο Service πρέπει να πραγματοποιηθεί
 Ημερομηνία: 3/1/24
 Km/Μίλια: 45560
 (οποιοδήποτε είναι πρώτο)

Πληροφορία
 Σας συστήνουμε να επισκεπτεστείτε ένα Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή SEAT/Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών SEAT οποτεδήποτε χρειάζεστε να γίνει οποιαδήποτε εργασία στο αυτοκίνητό σας. Η σχολαστική τήρηση των Service (λάδι, επιθεώρηση) στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή SEAT/Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών SEAT μπορεί να αυξήσει την αξία του αυτοκινήτου σας.

GR 5F0012720SE .eps (05.16) (GT9)

Αρχεία

Αποδείξεις service

| | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Service LongLife: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service εξαρτώμενο από το χρόνο/διανυθείσα απόσταση | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service αλλαγής λαδιού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Επιθεώρηση | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Χωρίς αλλαγή λαδιού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Με αλλαγή λαδιού | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Πρόσθετες εργασίες: | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| Φίλτρο σκόνης και γύρης | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αέρα | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο καυσίμου | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Μπουζί | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Υγρό φρένων | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DSG®: λάδι και φίλτρο | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Συμπλέκτης HALDEX (λάδι) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αερίου και ελαστικοί σωλήνες | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο υγρού αερίου (χάρτινο φίλτρο) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ιμάντας χρονισμού | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ημερομηνία: 17/1/24
 Km/Μίλια: 42422
 Αριθμός τιμολογίου:
 Υπόδειξη επισκευής: 251



SEAT Service Mobility
 Ισχύει από:
 έως:
 Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου εμπόρου της SEAT

Το Επόμενο Service πρέπει να πραγματοποιηθεί
 Ημερομηνία: 17/1/25
 Km/Μίλια: 58422
 (οποιοδήποτε είναι πρώτο)

Πληροφορία
 Σας συστήνουμε να επισκεπτεστείτε ένα Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή SEAT/Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών SEAT οποτεδήποτε χρειάζεστε να γίνει οποιαδήποτε εργασία στο αμάξισμά σας. Η σχολαστική τήρηση του Service (λάδι, επιθεώρηση) στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή SEAT/Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών SEAT μπορεί να αυξήσει την αξία του αμάξισμά σας.