


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας			
Αρ. Πλαισίου	135439		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	I30		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14		V			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	3,6	NEOLIN	225/45	17	V	1	ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Εμπρός Δεξιά	3,6	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	3,6	AUSTANG	225/45	17	V	2	
Πίσω Δεξιά	3,6	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		MAXXIS	125/80	16	V		

