


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	543278
<b>Μάρκα</b>	RENAULT
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	CLIO
<b>Χρώμα</b>	ΑΣΗΜΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10		V			
11					
12		V			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	4,7	KLEBER	195/55	16	ΘΕΡΙΝΟ	<b>1</b>	<b>ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	4,6	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,3	ONTINENT	V	V	V	<b>2</b>	<b>ΔΕΝΔΗΣ</b>
Πίσω Δεξιά	4,2	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	KIT ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ						

