

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6034 FORD ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GR ΙΟΙ9680 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΞΙΔΙΟΥ (VIN) AF9 FIESTA 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ WF0JXXWPJJCA49126 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΕΟΣ ΚΑΙ Υ 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 71127 BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιοδικός (Εμπρόθεσμος) 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 12.05.2022 / 9:00:01 πμ 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 12.05.2024 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 155 1550285722 / 14.07.2020 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ [1243] ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Table with 5 columns: RYTHMI (RPM), ΠΕΔΗΝΗ (Pedal), ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Other measurements), CO (%), HC (ppm), λ, Κ (m³). Rows include: Ρελαντί (0,00), Υψηλές στροφές, Μονόπλευρο (Αξονας 00, Αξονας 2, Αξονας 38, Αξονας 4), Απόδοση (%) (Συνολική: 2,29, Οπισθ. τροχού: 2,12, Πεδή πορείας: 2,12, Πεδή στάθμευσής: -), Στάθμη θορύβου εν στάσει (87,93 db(A), 28,29 rpm), Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km), Αποσβεστήρες κραδασμών (Αριστερά (%), Δεξιά (%), Διαφορά (%)), Αξονας 1 (-2,90, 58, 52, 8,70), Αξονας 2.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 6.

10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 12/05/2023

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙ... Ελαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσης μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υπογραφή: Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 12.05.2022 K.K. 2172306 Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική 1550157061 | 23.03.2016 | 37917 1550222821 | 09.07.2018 | 56693 1550285722 | 14.07.2020 | 70389 1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης



PrintNow.gr Τηλ: 211 850 850 3