



3. 15ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ - 57200
 ΛΑΓΥΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ./FAX: 23940 73330
 9. Σ. ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΠΕ
 Α.Φ.Μ. 998907863 - Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
 www.autosafe.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 SKODA NKK9578
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΛΙΣΙΟΥ (VIN)
 OCTAVIA TMBAP7NE0H0086225
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ΚΑΥΣΙΜΟ
 120121 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΩΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
 Επιτυχής
 ΕΙΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 13/06/2023 16:27:30
 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 13/06/2025
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ	ΠΥΛΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)
		Ρελαντί	0.01	95		
	Υψηλές στροφές	0	94			
ΠΕΛΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
		07.41	09.28			
	Απόδοση (%)	Πόδη πορείας		Πόδη στάθμευσης		
		Συνολική	Οπίσθ. τροχού			
		59.35		18.38		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)		rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	2.4	69	54	21.74	
	Άξονας 2		79	78	01.27	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 13/06/2024 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
 1070257781 11/06/2021 67313

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑ
 ΕΛ
 ΝΑ
 ΥΠ

Ημερ. εκτύπωσης / δημοσίευσης
 13/06/2023

T. 0028956

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Α: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης