


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	MNB5612
Αρ. Πλαισίου	C82959
Μάρκα	FORD
Περιγραφή Οχήματος	FIESTA
Χρώμα	ΓΚΡΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		V			
9					
10					
11					
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	3,7	TIGAR	195/60	15	V	1	ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Εμπρός Δεξιά	3,7	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	3,7	RIDGESTON	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	3,7	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	CONTINENT		175/65	14	V		

