


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	NKH1318
Αρ. Πλαισίου	92456
Μάρκα	SEAT
Περιγραφή Οχήματος	ARONA
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4,5	HANKOOK	205/60	16	ΘΕΡΙΝΑ	1	ΔΕΝΔΗΣ
Εμπρός Δεξιά	4,6	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,8	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	4,8	V	V	V	V		
Ρεζέρβα							

