

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

107

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0294975


 3. 15ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ - 57200  
 ΛΑΓΥΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ./FAX: 23940 73330

 9. **Σ. ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΠΕ**  
 Α.Φ.Μ. 998907663 - Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ  
 www.autosafe.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SEAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ARONA

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
 46869

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

NKH1318

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VSSZZZKJZLR092456

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΪΘΑΥΣΙΜΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

17/01/2024

12:49:39

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

17/01/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

γ

Κ/  
Ε/

| ΡΥΤΟΙ            | CO (%)                   | HC (ppm)                 | λ                        | K (m <sup>-1</sup> ) |              |  |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--|
|                  | Ρελαντί                  |                          |                          |                      |              |  |
| Υψηλές στροφές   |                          |                          |                          |                      |              |  |
| ΠΕΔΗΣΗ           | Μονόπλευρο               | Άξονας 1<br><b>03.03</b> | Άξονας 2<br><b>03.48</b> | Άξονας 3             | Άξονας 4     |  |
|                  | Απόδοση (%)              | Πέδη πορείας             |                          | Πέδη στάθμευσης      |              |  |
|                  |                          | Συνολική<br><b>65.12</b> | Οπισθ. τροχού            | <b>19.20</b>         |              |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | Στάθμη θορύβου εν στάσει | db (A)                   |                          | rpm                  |              |  |
|                  |                          | Σύγκλιση / Απόκλιση      | Αποσβεστήρες κραδασμών   |                      |              |  |
|                  |                          | m/km                     | Αριστερά (%)             | Δεξιά (%)            | Διαφορά (%)  |  |
|                  | Άξονας 1                 | <b>-3</b>                | <b>74</b>                | <b>71</b>            | <b>04.05</b> |  |
|                  | Άξονας 2                 |                          | <b>64</b>                | <b>69</b>            | <b>07.25</b> |  |

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10. Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 17/01/2025 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010). Κωδικός παραβόλου:64331926295407150012 16 Ευρώ

 Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
 6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 ΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΩ.....  
 Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.  
 Υπογραφή:

 Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης:  
 17/01/2024

**T. 0037555**

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης