

9. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6406 SUZUKI ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GR IPM3896 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΪΣΙΟΥ (VIN) 00A ALTO 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MA3GFC31S00730890 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ΚΑΥΣΙΜΟ 47332 BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιοδικός (Εμπρόθεσμος) 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 03.05.2024 / 11:49:34 π. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03.05.2024

9. ΟΝ ΥΠ

10. Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 03/05/2023

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜ. ΔΤΕ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΝΔ. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ 1550219582 | 02.06.2018 | 35095 1550288850 | 18.08.2020 | 46884

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Table with columns: ΡΥΠΟΙ (CO, HC, λ, K), ΠΕΔΗΣΗ (Μονόπλευρο, Αποδόση), ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Στάθμη θορύβου, Σύγκλιση/Απόκλιση, Αποσβεστήρες κραδασμών). Includes values like CO 0.00, HC 0, and noise level 27.29 rpm.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 6.



1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης