


GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ. ΚΤΕΟ 208	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΙΟΥ 0386878																																																											
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 6103 SKODA ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 008 OCTAVIA 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΣ Ο-1X 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 86196		2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GR ITX3165 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ (VIN) ΣΤΒΑΡ7ΝΕΧΗ0068295 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ BENZINE ΑΝΟΛΥΜΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ																																																												
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ																																																												
7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιοδικός (Εμπρόθεσμος) 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 16.02.2023 / 11:27 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 16.02.2025 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 208 2080320105 / 16.02.2021 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ [2350] ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ΡΥΠΟΙ</th> <th>CO (%)</th> <th>HC (ppm)</th> <th>λ</th> <th>K (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ρεζιντί</td> <td>0,00</td> <td>12</td> <td></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Υψηλές στροφές</td> <td>0,00</td> <td>14</td> <td>1,1 ()</td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="4">ΠΕΛΗΝΗ</th> <td>Αξονας 1</td> <td>Αξονας 2</td> <td>Αξονας 3</td> <td>Αξονας 4</td> </tr> <tr> <td>1,42</td> <td>2,69</td> <td>----</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Πεδίο πορείας</td> <td colspan="2">Πεδίο στάθμησης</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Συνολική</td> <td colspan="2">Οπισθ. τροχού</td> </tr> <tr> <th rowspan="4">ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ</th> <td>Απόδοση (%)</td> <td>83,97</td> <td>----</td> <td>25,6 ()</td> </tr> <tr> <td>Στάθμη θορύβου εν στάσει</td> <td>----</td> <td>db (A)</td> <td>---- rpm</td> </tr> <tr> <td>Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)</td> <td colspan="3">Αποσβεστήρες κραδασμών</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Αριστερά (%)</td> <td>Δεξιά (%)</td> <td>Διαφορά (%)</td> </tr> <tr> <td>Αξονας 1</td> <td>-2,40</td> <td>73</td> <td>71</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>Αξονας 2</td> <td>----</td> <td>75</td> <td>71</td> <td>4,30</td> </tr> </tbody> </table>		ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	Ρεζιντί	0,00	12		--	Υψηλές στροφές	0,00	14	1,1 ()		ΠΕΛΗΝΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	1,42	2,69	----	----	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμησης		Συνολική		Οπισθ. τροχού		ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Απόδοση (%)	83,97	----	25,6 ()	Στάθμη θορύβου εν στάσει	----	db (A)	---- rpm	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών				Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	Αξονας 1	-2,40	73	71	2,20	Αξονας 2	----	75	71	4,30
ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ		K (m ³)																																																									
	Ρεζιντί	0,00	12		--																																																									
Υψηλές στροφές	0,00	14	1,1 ()																																																											
ΠΕΛΗΝΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4																																																										
	1,42	2,69	----	----																																																										
	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμησης																																																											
	Συνολική		Οπισθ. τροχού																																																											
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Απόδοση (%)	83,97	----	25,6 ()																																																										
	Στάθμη θορύβου εν στάσει	----	db (A)	---- rpm																																																										
	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών																																																												
		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)																																																										
Αξονας 1	-2,40	73	71	2,20																																																										
Αξονας 2	----	75	71	4,30																																																										
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ																																																												
10. Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 16/02/2024		6. Χ ΚΩΔ ΠΕΡΙ ΡΑΦΗ ΒΑΛΒΕΡΗΣ																																																												
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ																																																														
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω. Υπογραφή:  Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 16.02.2023 JP. 0113243		Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Εν-Σ.Χιλ 2080320105 16.02.21 63112 1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης																																																												

JK - ΓΑΛΕΡΙΟΙ - 210334165

1/2 ΥΠΟΔ.1