

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔΙΚΟΣ

157

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0288277



3 ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΘ 31530, ΤΚ: 56410

AUTOVISION SAKAR A.E.

9 AUTOVISION SAKAR A.E.

ΤΗΛ: 2310680270

ΦΑΞ: 2310681710

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

HYUNDAI

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

I20, I20 ACTIVE

5. ΚΥΒΗΤΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΧΝΟΜΕΝΗ ΓΡΗΤΗ (km)

54250

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IYE1092

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΤΙΣΤΟΥ (VIN)

NLHB151PAJZ441207

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧ. ΕΛΕΓΧΟΥ

05/05/2022 09:50

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

05/05/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

9. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΟΣ (RETURN TESTS)

ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

	CO (g)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
Εξέταση	***	***	***	0
Νοσήλια Στοιχεία	***	***	***	
Μονομετρήσεις	Αέριοι 1	Αέριοι 2	Αέριοι 3	Αέριοι 4
	6.349	7.453		
	Πεδία ποσοτήτων		Πεδία σιδηρούς	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού		
Απόδοση (%)	67.45		19.61	
Συνολική Ποσοτήτων (α) σιδηρούς		*** db (A)	*** (ppm)	
	Συνολική Απόδοση	Αποβροστικές προσαρμογές		
	(m km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Αποβροστικές (%)
Αέριοι 1	0.5	75	72	4
Αέριοι 2		64	63	1.563

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Ν. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ