


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

|                           |         |  |  |
|---------------------------|---------|--|--|
| <b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>    | MNB5607 |  |  |
| <b>Αρ. Πλαισίου</b>       | 314648  |  |  |
| <b>Μάρκα</b>              | RENAULT |  |  |
| <b>Περιγραφή Οχήματος</b> | CLIO    |  |  |
| <b>Χρώμα</b>              | ΛΕΥΚΟ   |  |  |



| α/α | Σημάδι<br>α από<br>πέτρες | Αμυχή | Βαθο<br>ύλωμα | Σπάσιμο | BAMENO |
|-----|---------------------------|-------|---------------|---------|--------|
| 1   |                           |       |               |         |        |
| 2   |                           |       |               |         |        |
| 3   |                           |       |               |         |        |
| 4   |                           |       |               |         |        |
| 5   |                           |       |               |         |        |
| 6   |                           |       |               |         |        |
| 7   |                           |       |               |         |        |
| 8   | V                         |       |               |         |        |
| 9   |                           |       |               |         |        |
| 10  |                           |       |               |         |        |
| 11  |                           |       |               |         |        |
| 12  |                           |       |               |         |        |
| 13  |                           |       |               |         |        |
| 14  |                           |       |               |         |        |
| 15  |                           |       |               |         |        |
| 16  |                           |       |               |         |        |
| 17  |                           |       |               |         | V      |
| 18  |                           |       |               |         |        |
| 19  |                           |       |               |         |        |
| 20  |                           |       |               |         |        |
| 21  |                           |       |               |         |        |
| 22  |                           |       |               |         |        |
| 23  |                           |       |               |         |        |
| 24  |                           |       |               |         |        |
| 25  |                           |       |               |         |        |
| 26  |                           |       |               |         |        |
| 27  |                           |       |               |         |        |

|                 |               |               |         |           |                     | Ελεγκτές |           |
|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------|---------------------|----------|-----------|
| Θέση            | Πέλμα         | Κατασκευαστής | Μέγεθος | Διάμετρος | Εποχικό<br>Ελαστικό | 1        | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Εμπρός Αριστερά | 5             | FULDA         | 195/55  | 16        | V                   |          |           |
| Εμπρός Δεξιά    | 5             | V             | V       | V         | V                   |          |           |
| Πίσω Αριστερά   | 5             | V             | V       | V         | V                   | 2        |           |
| Πίσω Δεξιά      | 5             | V             | V       | V         | V                   |          |           |
| Ρεζέρβα         | ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |               |         |           |                     |          |           |