


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας		Ημερομηνία
Αρ. Πλαισίου	181266	
Μάρκα	RENAULT	
Περιγραφή Οχήματος	CAPTUR	
Χρώμα	ΜΠΛΕ	

		α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	BAMENO
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		12					
		13					
		14					
		15					
		16					
		17					
		18					
		19					
		20					
		21					
		22					
		23					
		24					
		25					
		26					
		27					
Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά		KORMORA	205,55	17		1	ΜΙΛΤΟΣ
Εμπρός Δεξιά		V	V	V			
Πίσω Αριστερά		V	V	V		2	
Πίσω Δεξιά		V	V	V			
Ρεζέρβα		KIT					