


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	ΧΕΚ 1268
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	87685
<b>Μάρκα</b>	SUZUKI
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	IGNIS
<b>Χρώμα</b>	ΓΑΛΑΖΙΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1	V				
2			V		
3					
4					
5					
6					
7					
8			V		
9					
10			V		
11					
12					
13					
14					
15					
16			V		
17					
18					V
19					V
20					
21					V
22					V
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	7,05	MATADOR	175/65	15	V	<b>1</b>	<b>ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	V	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	8	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		