


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας			
Αρ. Πλαισίου	730980		
Μάρκα	DACIA		
Περιγραφή Οχήματος	STEPWAY		
Χρώμα	ΧΡΥΣΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	BAMENO
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		V			
9					
10		V			
11					
12					
13					
14					
15					
16			V		
17					
18					
19					V
20					
21					V
22					
23		V			
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμέτρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Εμπρός Αριστερά	4,55	HANKOOK	205/55	16	V		
Εμπρός Δεξιά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,55	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		