


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	XZA 5730		
Αρ. Πλαισίου	46615		
Μάρκα	CUPRA		
Περιγραφή Οχήματος	FORMENTOR		
Χρώμα	ΓΚΡΙ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμ α	Σπάσιμο	BAMENO
1					
2					
3	V				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10			V		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19			V		
20					
21					
22					
23			V		
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμέτρ ος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΛΟΓΚΗ
Εμπρός Αριστερά	4,55	NEXEN	245/45	18	V		
Εμπρός Δεξιά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,55	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		