


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ΥΤΙ3311		
Αρ. Πλαισίου			
Μάρκα	NISSAN		
Περιγραφή Οχήματος	NOTE		
Χρώμα	ΑΣΗΜΙ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμ α	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			V		V
9					
10			V		
11			V		
12					V
13					V
14					
15					
16			V		
17					
18					V
19		V			
20					
21		V	V		
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμετρός	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Αριστερά	5,17	KORMORN	185/65	15	V		
Εμπρός Δεξιά	5,2	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,43	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		