


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας			
Αρ. Πλαισίου	159781		
Μάρκα	RENAULT		
Περιγραφή Οχήματος	CLIO		
Χρώμα	ΑΣΗΜΙ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	BAMENO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10		V			
11					
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμέτρ ος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Αριστερά	4,55	KUMHO	195/55	16	V		
Εμπρός Δεξιά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,55	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		