


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	NIX 5921		
Αρ. Πλαισίου			
Μάρκα	OPEL		
Περιγραφή Οχήματος	ASTRA		
Χρώμα	ΑΣΗΜΙ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	BAMENO
1					V
2					
3			V		
4					
5					
6		V			
7					
8		V			
9					
10					
11					
12					
13		V			
14			V		
15					
16					
17					
18		V			
19			V		
20					
21			V		
22					
23			V		
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμέτρ ος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Αριστερά	4,55	LINGLONE	225/50	17	V		
Εμπρός Δεξιά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,55	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		