


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας			
Αρ. Πλαισίου	205038		
Μάρκα	SEAT		
Περιγραφή Οχήματος	IBIZA		
Χρώμα	ΛΕΥΛΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμ α	Σπάσιμο	BAMENO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			V		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16			V		
17					
18					
19					
20			V		
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμέτ ρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Αριστερά	4,55	NEXEN	215/45	14	V		
Εμπρός Δεξιά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,55	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		