

MEHRFERTIGUNG

(3) 27.08.2024 16:52

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 10BL07032/A

Gasanlagenprüfung nach Anlage VIII StVZO (GWP) Nr. 10BL07032/B

(2) Amtl. Kennzeichen

D BM-MG 1002

(1) Fzg-Ident-Nr.

UU1DJF00567812037

		Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
		Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]	links [daN]
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AB)					
Hersteller (-Nr)	DACIA (RO) (8212)					
Typ und Ausführung (-Nr)	DJF (AFH-00022)					
Erstzulassung	07/2021	1	217	214	27,0	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	56.140	2	134	133	58,0	115 124 block.
Zul. Gesamtmasse	1618 kg	Abbremsung gem. Bezugswerten			Abbremsung FBA: 14 %	
letzte Hauptuntersuchung vom		FbMin1=193, FbMin2=146				
(3) Prüfort	Kerpen, 0100-02/0100-02					
Version Systemdaten-Anwendung	4.26.2					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

GWP-Untersuchungsergebnis: bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

08.2026

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00141013 Dipl.-Ing. (FH) Daniel Schütz
Ingenieurbüro Rommerskirchen
SV-Büro für technische Überwachung
Inh. Andreas Wettstein
Daimlerstrasse 37
50170 Kerpen-Sindorf
Tel: 0227398810

Unterschrift/Stempel

