

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0578390



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
OPEL, VAUXHALL  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
CORSA-E5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

81350

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΙΤΗ85401. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
W0L0XE68G4256148  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΤΑΚΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

24/09/2024 13:55

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

24/09/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010510674 09/06/2022 ΚΤΕΟ101

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>l</sup> )	
	Ρεταντί	0.01	11	***	***
Υψηλές Στροφές	0.01	11	1.02		
ΠΕΔΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	Μονόπλευρο	2.575	12.883		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.556	
ΛΥΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	-3.5	85	82	3.529
	Αξονας 2		65	67	2.985

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Δ 2.4.1. Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμμιση δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις  
 Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ.Χλμ. | Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ.Χλμ.  
 3020117317 | 17/06/2020 | 38216 | 1010510674 | 09/06/2022 | 57024

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.  
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ, 71440294095503240019 33

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

1. Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2. ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης