

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

218

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0835784

9. **Ι.ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α.Ε.**

ΑΦΜ: 801139415 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: **11011**

www.ikteoamarousiou.gr - info@ikteoamarousiou.gr

3. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 2 & ΧΕΙΜΑΡΑΣ - Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6766 BMW

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

4ZS X2 SDRIVE18I

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

54370

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR XEM9136

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

WBAYH110105T86346

• ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
15.07.2025 / 09:438. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
15.07.2027ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
	Ρελαντί	0,02	5		----
Υψηλές στροφές	0,02	9	1,021		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		12,28	0,00	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	68,13	----	31,67		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)		rpm

		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	7,10	70	68	2,86
Αξονας 2	----	77	74	3,90	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 15/07/2026

X¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Δ 2.4.i - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίνεται δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις ασ

Υπογραφή:

Ημερ. εκτέλεσης πανεκτύπωσης 15.07.2025

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

0 0

ΑΜΑ 5183142

1 X: Χαρακτηρισμός Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης