

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

204

0305152

3. 2ο ΧΑΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι. ΜΕΤΑΣΑ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΑΙΔΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Τ.Κ. 194009. **AUTO CHECK**

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ.: 210 6641888

E info@ikteo-autocheck.gr - W www.ikteo-autocheck.gr

Fax: 2106641136

Α.Φ.Μ. 998719455 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

23/01/2026 13:40:52

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

23/01/2028

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΥΡΓ. ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΦΟΔΡΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΤΕΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 23/01/2027
σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ..... Α. Μ. 1000

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υπογράωσής μου
να τις αποκατασ

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωση

23/01/2026

I.A.C 0078957

ΕΠΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗΣ

HYUNDAI

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΖΑ1238

ΕΠΙΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

I30,I30N

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

TMAH351CANJ173357

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

36236

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m ³)
	Ρελαντί	0.02	42		
Υψηλές στροφές	0.04	33	1.014		
ΠΕΔΙΑ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		02.17	00.00		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμησης		
	Απόδοση (%)	Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.52	
	66.21				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		dB (A)	dB (A)	
	Σύγκλιση		Αποσβεστήρες κρούσιμων		
	Απόκλιση				
	m km		Αμμοτέρη (%)	Δρόση (%)	Διοξείδιο (%)
Αξονας 1	2.1	73	74	01.35	
Αξονας 2		72	80	10.00	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Α: Ανεπιτησίωση, Σ: Σοβίση, Ε: Επισκευή)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης