

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**
ΚΩΔ. ΚΤΕΟ  
204ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
0307131

3. 2ο ΧΛΜ ΔΕΛΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑ  
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΑΙΔΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Τ.Κ. 19400

9. **AUTO CHECK**  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

**ΚΟΡΩΠΙ**

ΤΗΛ.: 210 6641888

E info@ikteo-autocheck.gr - W www.ikteo-autocheck.gr

Fax: 2106641136

Α.Φ.Μ. 998719455 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

13/03/2026 11:17:12

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

13/03/2028

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
VOLVO2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΧΖΑ1951ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
XC601. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
YV1UZH5VDN1018236

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

56841

ΚΑΥΣΙΜΟ\*

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

| ΡΥΘΜΟΙ           | CO (%)                   |              | HC (ppm)               | λ               | K (m <sup>-1</sup> ) |
|------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|
|                  | Ρελαντί                  | 0            | 3                      |                 |                      |
| Υψηλές στροφές   | 0                        | 2            | 1.026                  |                 |                      |
| ΠΕΔΗ             | Μονόπλευρο               | Άξονας 1     | Άξονας 2               | Άξονας 3        | Άξονας 4             |
|                  |                          | 01.45        | 10.00                  |                 |                      |
|                  | Απόδοση (%)              | Πέδη πορείας |                        | Πέδη στάθμευσης |                      |
|                  |                          | Συνολική     | Οπισθ. τροχού          | 17.93           |                      |
| 64.32            |                          |              |                        |                 |                      |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | Στάθμη θορύβου εν στάσει |              | db (A)                 | rpm             |                      |
|                  | Σύγκλιση / Απόκλιση      |              | Αποσβεστήρες κραδασμών |                 |                      |
|                  | m/km                     |              | Αριστερά (%)           | Δεξιά (%)       | Διαφορά (%)          |
|                  | Άξονας 1                 | -0.8         | 82                     | 82              | 00.00                |
|                  | Άξονας 2                 |              | 75                     | 82              | 08.54                |

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**X<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10. Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 13/03/2027 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010). Κωδικός παραβόλου: 149162273956090047 16 Ευρώ

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.....  
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.....  
Υπογραφή

Ημερ. έκδοσης / ελιγμοποίησης:

13/03/2026

**I.A.C 0080948**

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης