

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

218

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0855395

9. Ι.ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α.Ε.

ΑΦΜ: 801139415 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.: **11011**

www.ikteoamarousiou.gr - info@ikteoamarousiou.gr

3. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 2 & ΧΕΙΜΑΡΑΣ - Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6841 PEUGEOT
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ132 2008
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

66645

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR XEN4184

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VR3UDYHSKMJ786240
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΑρχικός (Εμπρόθεσμος)
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ23.10.2025 / 12:40
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

23.10.2027

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
	Ρελαντί	----	----		0,00
Υψηλές στροφές	----	----	----		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		11,84	10,68	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	78,06	----	32,43		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	την	
	-Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών		
	m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	3,70	56	67	16,42
Άξονας 2	----	67	75	10,67	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 23/10/2026

Χ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Δ 2.4.1 - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗ

Ελαβα γνώση των ελλείψεων της υποχρεωσής μου να τις αποκαταστήσω

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επαν

ης:

23.10.2025

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

0

0

AMA 52029231 X: Χαρακτηρισμός Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης